

Von Feldtmessen.

Spannen/ Föl/ re. vnd ander maß den Zimmerleuten/ Steinmehren vnd dergleichen Werckleuten / die mit dem Circel vnd Winckelmaß ihre Werck zuschicken / abtheilen vnd arbeiten / erkand vnd breuchlich ist.

Vnd magst darnach tausendterley Felder/ zwifalten / zwifach machen vnd messen/das du durch kein zal zuwegen bringen kanst.

Von Abmessung Allerhand Höhe / Tieffe/wente / Breyte / vnd Lenge / durch den Stab Jacob: Beschrieben von Herrn Jacob Köbel.

Jacob Köbel Stattschreiber zu Oppenheim/re. wündschet allen Liebhabern vnd Werckleuten artlicher Kunst das günstige Glück / vnd ware Seeligkeit / Nie zeitlich / vnd bey Gott ewiglich zu erlangen.

Lieben Herrn vnd gute Freunde / Mich haben vielmalen angeklanfft etlich meiner guten Gesellen / Kunstbare Werckleut/ Steinmehren / Zimmerleut/vnd andere liebhaber der Geometri (das ist/der waren Kunstmessens) vnd mit fleissiger bitt erinnert / inen anzuzeigen / zu erklären vnd verstendigen ein leicht begrifflich / täglich Instrument vnd Werckzeug/dardurch sie zu zeiten zu lust vnd auch zur noth / ein Fensterrame oder andere zugeschickte arbeit / an einem Thurn/ Haus oder sonst in der Höhe/auch breyte absehen/vnd messen möchten. Also das einer ein gerecht Thür/Fenster/Laden/Stein oder anders/in ein Name od vierung / so in der Höhe stehet / auff der Erden recht formieren / zu werck legen vnd machen möchte. Der gestalt/das
die Thür/