

4.

Die Silbersolution.

4 Theile Cyansilber,
 40 „ Blutlaugensalz,
 600 „ Wasser.
 Uebrigens wie schon bekannt.

5.

Die Kupfersolution.

4 Theile Cyankupfer,
 9 „ Cyankalium,
 400 „ Wasser.

Durch Zuguss einer kleinen Quantität solcher Kupfersolution unter die Goldsolution bekommt man, wie schon erwähnt, eine schöne rothe Goldcouleur.

6.

Recept für das Glühwachs.

Gelbes Wachs	12 Theile,
Französischer Grünspan	4 „
Weisser Vitriol	4 „
Kupferwasser	2 „
Borax	1/2 „
Röthelstein	6 „
Reine Kupferasche	2 1/2 „
Caput mortuum (Tottenkopf)	1/4 „

NB. Das Wachs wird zuerst in einem Casserol über'm Feuer