

das Arsenikwerk bei Hohenstein  
 das Revier: Arsenikwerk bei Ehrenfriedersdorf  
 das Arsenikwerk am Freiwalde bei Geier  
 die König. Zinnhütte im Hüttengrunde, im Marienberg Revier  
 die Communanzhütte im Dörfel }  
 die Stochwerkszinnhütte bei Geier } im vereinigten Annaberger Revier,  
 das Vitriol- und Schwefel-Werk ebendasselbst  
 eine zum Vitriol- und Schwefel-Werk gehörige Turf-  
 stecherei ebendasselbst  
 die Lindnersche Zinnhütte bei Ehrenfriedersdorf  
 die Bierunger }  
 das Graubische Arsenikwerk im Freiburger Revier,  
 die Knappschaftliche Turfstecherei im Johannegeorgensstädter Revier,  
 das Vitriolwerk St. Christoph bei Breitenbrunn }  
 das Vitriol- und Schwefel-Werk Silber-Hoffnung zu Peierfeld } im Schwarzenberger Revier,  
 das Arsenikwerk Stamm Affer am Graul  
 das Arsenik-, Vitriol- und Schwefel-Werk Aller-  
 heiligen bei Maschau }  
 die blausarbenconfortschafliche Bismuthhütte } im Schneeberger Revier.  
 die Knappschaftliche Turfstecherei zu Zahnsgrün }  
 die Revierziegelhütte daselbst }

**II. Gangbar gewesene Maschinen und resp. Defen im Jahre 1851,**

mit Ausschluß der bei den Blausarbenwerken befindlichen.

Es waren im Umfange:

im Bergamtsrevier Altenberg sammt Berggießhübel und Glashütte

- 3 Radkunstgezeuge,
- 2 Wassergöpel,
- 19 Pochwerke mit
- 567 Stempeln in nassen Pochsäcken und
- 3 Stempeln in trocknen Pochsäcken,
- 18 Wäschen mit
- 39 Stoßheerden,
- 56kehr- oder Glauch-Heerden und
- 17 Schlammgräben,
- 1 Bretmühle,
- 3 Zinnschmelzhütten,
- 3 Zinnschmelz-Schachtöfen,
- 3 Zinnschlacken-Schmelzöfen und
- 3 Pauschheerde oder Zinnpauschen,
- 4 Riesbrenn- und Röst-Defen mit
- 1 Giftfange und Mehlhause,
- 2 Bergschmiedefeuer;

im Bergamtsrevier Annaberg, Scheibenberg mit Hohenstein und Oberwiesenthal sammt Marienberg mit Geier und Ehrenfriedersdorf

- 9 Kunstgezeuge,
- 1 Wasser- }  
 6 Pferde- } Göpel,  
 1 Hand- }  
 24 Pochwerke mit
- 129 Stempeln in nassen } Pochsäcken,  
 24 Stempeln in trocknen }  
 23 Wäschen mit
- 28 Stoßheerden,
- 18 gemeinen liegenden Heerden,
- 8 Einkehrheerden und
- 18 Schlammgräben,
- 2 Rättermaschinen,
- 1 Hubmaschine im Pochwerk,
- 3 Siebmaschinen,
- 3 Bergschmiedefeuer excl. 15 Privatschmieden,
- 5 Zinnhütten,
- 5 Zinnschmelz- } Defen,  
 5 Riesbrenn- }  
 4 Giftfänge,
- 4 Giftmehlhäuser,
- 3 Sublimir- }  
 7 Gälereen- } Defen,  
 3 Läuter- }  
 1 Raffiniröfen,
- 10 Balgengebläse;

im Bergamtsrevier Freiberg

- 6 Dampfkunstgezeuge,
- 7 Wasserschleusenmaschinen,
- 34 Rad- } Kunstgezeuge,  
 4 Turbinen- }  
 5 Dampf- }  
 21 Wasserrad- } Göpel,  
 2 Turbinen- }  
 7 Pferde- }  
 3 Hand- }  
 38 Pochwerke mit