


Maßstab für die Graviertafeln.

Maßstab für die Flugstaubkammern.

Erzverarbeitung und Gewinnung von Rauchproducten an beiden Hütten.



Erste Bezahlung von Hüttenverschleißvergütungen.
 Das Amalgamierwerk wird in Betrieb gesetzt.
 Einführung der Zinkbezahlung.
 Eröffnung der I. Schwefelsäurefabrik.
 Die hohe Esse wird in Betrieb gesetzt.
 Einführung der Arsenbezahlung.
 Hohe Esse in Betrieb gesetzt.
 Einführung der Schwefelbezahlung.
 Hohe Esse für die Flammöfen in Betrieb gesetzt.
 Klagen über Rauchschäden am Thurm von der Walde.
 Einführung der Pils'schen Hochöfen bei Holzbrücker Hütte.
 Ende der Roharbeit im Flammofen bei Holzbrücker Hütte.
 Einführung der Pils'schen Hochöfen bei Muldner Hütte.
 Ende der Roharbeit im Flammofen bei Muldner Hütte.

Abkännte d. Rinnschmelzengänge durch Copalzahlungen an circa 600 Grundstückbesitzer.

Flugstaubcondensationskammern