


### Flacher Riss vom Komet Flachen

Östereich: hot. 10,6; fallen: 75° i. SSW


Ansicht des Liegenden in und über der 9<sup>ten</sup> Gezeugstrecke.



### Flacher Riss vom Silberfund Stehenden

Östlichen: 1905-12-2; Fälle: 850 i. W.


Anwalt des Liegenden in und über der alten Geschäftsräume.




### Flacher Riss vom Komet steigenden

Streichen: hor. 11°; Fallen: 57° i. 90°

Ansicht des Liegenden in und über der ~~gen~~ Gezeugstrecke.



Ansicht des Hängenden in und über der 9ten Seerangestiege,  
von West nach Ost gesehen.




von dem in das Eisenzeuge angelegten Materialien in einem Vierkant aus dem Ofen über 9-10 Stunden auf dem Stahl und Stahl.

### Flacher Riss vom Gut Glück Spe

Streichen: hor. zu; Fäulen:  $58^{\circ}$  i.  $9^{\circ}$

### Ansicht des Liegenden in der g<sup>te</sup>n Gesengst:



Ansicht des Hängenden in der 9<sup>ten</sup> Seiteung.  
Wird nach Süd gesehen.

Fig. 15.

972-2-1000.

— 3 —

### *Abbau, Verarbeitung Quarzone*