



Erklärung der Bignetten.

I^{ste} Bignette.

Oberer Theil des Treibgöpels.

1. **S**pindel. *)
2. Korb mit dreyen Kränzen.
3. Schlaghölzer.
4. Oberseil.
5. Unterseil.
6. Walzen.
7. Scheiben.
8. Steg.
9. Schurzkette mit dem vollen Sacke.

2te

*) Man hat bey der Benennung der Theile der Maschinen, die in den Nieder-
der = Ungarischen Bergwerken übliche Kunstwörter durchaus beh behalten.