

schmolzen/ gießt man es aus/ oder läßt es in dem Treib-Scherben abkühlen/ schlägt den König heraus/ und treibet ihn ab/ so siehet man die rechte Probe/ was ein jedwedes Erz auf die gemeine Manier hält.

Das XXVIII. Cap.

Folget wie das künstliche Fluß-Pulver zu denen Erz-Einseigern / dafern sie nicht recht eingehen wollen / gemacht wird.

MAn nimmt 1 Loth Kleingeriebenen Weinstein/ der rein ist/ und weiß-durchsichtige Kiesel-Steiner auch so viel/ dann 4 Loth Kleingeriebener rother Silberglatt/ 1 Loth Borax/ vermendet das alles zugleich unter einander / thut es in einen Probier-Scherben / und setzet es unter die Muffel/ giebt ihm ziemlichen sehr heisses Feuer; und so es eine Viertelstunde stehet / so fleucht es wie ein Glas / gieße es in einen Gießpuckel
oder