

scheint, auch, da eben zu dieser Zeit und schon lange vorher kein Feuer in dem Ofen gewesen war, zur Zeit des Einschlagens nicht geraucht hat.

Daß dieser Strahl irgendwo gezündet, oder auch nur wirklich gesenget habe, spürt man zwar kein Merkmal, indessen sieht man doch da, wo der Hauptstrahl aufgefallen ist, an der obern Latte, an der dritten Latte, von unten herauf, auf der hintern Seite, an vielen der auf dem Boden übereinander liegenden Sparrensplitter und an beiden zerschlagenen Balkenköpfen große, gleichsam wie von darauf zerriebenem Pulver leicht angeschwärzte Flecke.

Daß dieser Schlag von oben herab gekommen sei, und sich alsdenn auf und an dem Hause selbst in mehrere Zweige oder Äste zertheilt habe, ist wohl augenscheinlich und unwidersprechlich richtig, und daß dabei die Luft unter dem Dache eine nach allen Seiten ausnehmend starke ausdehnende Kraft geäußert habe, sieht man daraus, daß die nach der Kammer hinein aufgehende verschlossene Thüre der Bodenkammer, an dem vom heftigsten Theile des Schlages entferntesten Theile des Schlages entferntesten Ende des Bodens aufgesprengt worden, daß die Hälfte eines nahe bei dem Kammerverschlage in der vordern Seite des Daches befindlichen kleinen gläsernen Dachfensters zerschmettert und die Glasstücken größtentheils hinauswärts geworfen