

*Figura VI.*

# Holländische Fortification mit sechs Angulis.

*Declaratio.*

Solche Fortification mit sechs Pastheyen zu reissen: Mach zuorderst die Lini HI wie in Figur. VI. cap. 5. Num. 1. Setze darnach den Compas auff O. vnd reiß den Bogen G L M. theyle LG. vnd LM. jedes in 67. gradus vnd 30. Minuten / ziehe darnach die stracke Linien OG. vnd OM. so hastu den ganzen Flanquirenden angulum G O M. auff 135. gradus.

Ziehe darnach die stracke Lini RA. welche die Lini HI. mit stracken angulis durchschneidet (ist nichts daran gelegen wie nahe oder ferne sie von O. seye) theyle sie in fünff gleiche Theyl / vnd gebe RF. vnd AC. jeder vier solcher Theyl / so machen sie die Flächen oder Seiten der Pastheyen. Theyle hernach eine Fläche in fünff Theyl / vnd gib derselbigen jeder  
Streis