

# Führer

durch die

Rich. Hartmann'schen Etablissements.

## Parterre.

1. Haupt-Contor.

2. Packraum.

3. Flachs- und Berg-Spinnmaschinenbau.

4. Schleiferei.

5. Poliranstalt.

6. Locomotiv-Montage-Werkstatt I.

35 pferd. Woolf'sche Balancier-Dampfmaschine mit Kesseln.  
Großer Lauftrahn.

7. Locomotiv-Montage-Werkstatt II.

5 Drehrahne.

Angebauter Schuppen zum Lackiren und Probiren der Locomotiven.

8. Große Dreherei.

25 pferd. horiz. Hochdruckdampfmaschine mit Condensation.

Verticale Bohrmaschine für Dampfmaschinen-Cylinder bis zu  
größten Dimensionen.

Wandrehbänke für Theile bis zu 18' Durchmesser und 400 Ctr.  
Gewicht.

Support-Drehbänke, um bis zu 30' Länge drehen und ebenso  
lange Gewinde schneiden zu können (Spindeln für Geschütz=  
bearbeitungsmaschinen).

Langloch- und gewöhnliche Bohrmaschinen und Stoßmaschinen ver-  
schiedener Art.