

Barriere.

25. Niederlage für Maschinentheile.

26. Werkzeugreparatur = Schmiede.

(Für Besucher unbequem.)

Treppe hinauf!

I. Etage.

Schrauben- und Muttern-Bearbeitungsmaschinen.

II. Etage.

Stachelwalzenfabrikation.

Treppen herunter, zurück über den Hof und die Leipziger Straße hinweg, nach der II. Abtheilung des Etablissements.

Rechts.

27. Große Schmiede.

12 pferd. Meyer'sche Dampfmaschine, 2 Ventilatoren zum Gebläse für 80 Schmiedefeuer, 7 Dampfhammer, Eisensäge, 3 Schmiedemaschinen.

28. Kesselschmiedewerkstätten.

Wanddampfmaschine von 35 Pferdekraft, 2 Lauftrahne, große Scheeren und Lochmaschinen für zollstarke Bleche, Blechbiegemaschinen, Bohrmaschinen, darunter eine, um 20 Löcher auf einmal zu bohren, hauptsächlich für Gußstahlkesselbleche. Hobelmaschine zum Behobeln der Kanten an den Kesselblechen Maschine, um mittelst Dampfdruck zu nieten.

29. Hammerwerk.

Einfacher großer Dampfhammer.

Großer Doppel = Dampfhammer.

Schweißöfen.

30. Kesselhaus mit Kesseln und Dampfmaschine.

31. Niederlage für Schmiedeeisen und Stahl.