

Contrafait oder Zinck ist ein Metall weißlicht als Zien / doch härter und sprödt / man setzet es dem Zien zu.

D.

Als Silber gehet auff der Capelle ab ist / es wird in derselben von Zusatz geschieden.

Durchwurff ist 5. Werckschuh lang und 3 breit / welches Seiten auswärts hengen aus Brettern gemacht / und an 2. Stab Eisen / die zu beyden Seiten geschlagen seyn / auch mit eisernen Trath angebunden seyn / dieser Boden ist von starcken kupffernen Trath geflochten / durch welchen das gepuchte Erz oder Abstrich fallen kan.

Darr=Ofen ist / darinnen die Kühn=Stöcke 12. bis 14. Stunden gedörret / und das übrige Bley und Silber fortan angetrieben wird.

Darr=Balcken sind Eisen von 2. Etn. so auff dem Ofen liegen.

Darrkratz ist was im Darr=Ofen von Kupffer noch beyammen.

Darr=