


Die gevierdte Ruthen aber / wird getheilet in 10. Rien-  
fuß / ein Rienfuß wieder in 10. gevierdte Schuch / ein gevierd-  
ter Schuch in 10. Riendaum / ein Riendaum in 10. gevierdte  
Zoll.

Ein gevierdte Ruth hat 10. Rien<sup>o r m e</sup>fuß / 100. gevierdte Schuch  
Ein Cubic Ruthen helt 1000 Cubic Schuch / 10. Schacht / 100.  
Rienfuß / ein Schacht helt 10. Rienfuß / ein Rienfuß 10. Cubic-  
schuch / ein Cubic schuch 10. Schiff daum / ein Schiff daum 10.  
Riendaum / 10. Cubic schuch / vnd wann man die kleine theil/  
weiter theilen wil / kan man es nach gefallen thun.



### CAPUT. 3.

## Wie ein Vestung erstlich zube- rathschlagen.

**W**enn ein Fürst in ein Stadt oder Landt eine Be-  
stung bawen wil / soll er zuvor vor allen dingen mit  
verstandigen Kriegsgräthen vnd Ingenirn das Werk  
berathschlagen / vnd wohl in betrachtung nehmen / weil Be-  
stung bawen nicht ein schlechtes ist / sondern viel kostet / vnd  
nicht allein zu erhaltung der *Auhtoritet* eines Herrn / sondern  
vielmehr *Minimentum fortificationis*