

Die gevierdte Ruthen aber / wird getheilet in 10. Rien-
fuß / ein Rienfuß / wider in 10. gevierdte Schuch / ein gevierd-
ter Schuch in 10. Riendaumen / ein Riendaum in 10. gevierdte
Zoll.

Ein gevierdte Ruth hat 10. Rienfuß / 100. gevierdte Schuch /
Ein Cubic Ruthen helt 1000. Cubic Schuch / 10. Schacht / 100.
Rienfuß / Ein Schacht helt 10. Rienfuß / ein Rienfuß 10. Cubic
schuch / ein Cubic schuch 10. Schiffdaumen / ein Schiffdaum 10.
Riendaumen / ein Riendaum 10. Cubic Daumen / vnd wann man
die kleine theil / weiter theilē wil / kan man es nach gefallē thun.



CAPUT 3.

Wie eine Vestung ersilich zube-
rathschlagen.

Wenn ein Fürst in eine Stadt oder Landt eine Ve-
stung bawen wil / soll er zuvor vor allen dingen mit
verstandigen Kriegsräthen vnd Ingeniern das Werck
berathschlagen / vnd wol in betrachtung nehmen / weil Ve-
stung bawen nicht ein schlechtes ist / sondern viel costet / vnd
nicht allein zuerhaltung der Authoritet eines Herrn / sondern
vielmehr

E