

A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	100	16	104	31	117	46	144	61	206	76	413
2	100	17	104	32	118	47	147	62	213	77	444
3	100	18	105	33	119	48	149	63	220	78	481
4	100	19	106	34	120	49	152	64	229	79	524
5	100	20	106	35	122	50	156	65	237	80	576
6	101	21	107	36	123	51	159	66	246	81	639
7	101	22	108	37	125	52	162	67	256	82	718
8	101	23	108	38	127	53	166	68	267	83	820
9	101	24	109	39	129	54	170	69	279	84	957
10	101	25	110	40	130	55	174	70	292	85	1147
11	102	26	111	41	132	56	179	71	307	86	1434
12	102	27	112	42	135	57	184	72	324	87	1911
13	103	28	113	43	137	58	189	73	342	88	2865
14	103	29	114	44	139	59	194	74	363	89	5730
15	103	30	115	45	141	60	200	75	386	90	infinitem.

Darben zu wissen/ daß/ so die polus Höhe von 90. gradi-  
 bus abgezogen wird/ allweg die æquinoctial Höhe verbleibet/  
 oder entgegen/ darumb nicht vnrecht/ so eines gewissen Orths  
 polus auch æquinoctial-Höhe auff diese Lini gezeichnet wird/  
 wie allhie zu sehen in der 12. Lini/ da das a. vnseren polum 48.  
 Grad das 6. vnser æquinoctials Höhe 42. Grad bedeutet.

## Das Ander Theil.

### Von der Fabrica dieses Proportional Linials.

**D**ie fabricam vnd Zubereitung dieses Proportional Li-  
 nials zeigt ordentlich das Kupferblat No. 7. 8. 9. vn-  
 der No. 8. als welches / von was Materi es auch seyn  
 mag/ ganz gleich breit/ solle zugerichtet werden/ darauff die Li-  
 nien zu ziehen/ auf deren eussersten Theil Löchlin zu machē/ durch  
 welche von hindē das Stefflin/ das oben geschraufft/ zu stossen/  
 das

A ii