



Fig. 46.




Endansicht des Steckwerkes. Maaßstab  
1 Zoll = 1 Fuss.

Fig. 47.




Streckwerk. Vorderer Ansicht der einen  
Walzenreihe.

Fig. 56.



Ende der Spindelbank. Maaßstab  
1 Zoll = 1 Fuss.

Fig. 57.



Querdurchschnitt der Spindelbank,  
parallel mit Fig. 56