

Deßgleichen mag man Todten Kopff Caput mortuum, von Vitriol und Scheidewasser ) Kalck / Gips / Alabaster / Galmey / Tutiam Alexandrinam, alles in Stein bringen / und durch die Calcination versuchen / zweiffels ohne / man wird das daraus erfahren / so man vorhin nicht gewust.

**Zusatz eines jeden Gold Erkes und Goldes das man zur Vermehrung in der Arbeit hat.**

Wenn du den Stein des Metalls / es sey der natürliche oder gemachte / Calciniren oder rösten wilt / so nim erstlich den Stein / er sey welcherley Art er wolle / der natürliche oder gemachte / schlage ihn zu kleinen Stücken / feuchte dieselbe mit rohem oder destilirten Essig oder Harn an / oder auch der Solution des Vitriols: welches vor allen andern das beste ist / indem es die andere alle hinweg sticht / so sie mit ungelöschtem Kalck vermischer wird / oder mit einer starcken Lauge von Sal alcali gemacht / oder mit einem sehr starcken Salwasser. Darnach so nimb gestoffenen Schwefel ( wir haben an dessen statt Kies genommen ) und ungelöschten Kalck / gleich viel / mache darmit in einem

einem