

mach den Dest rein von kohn vnnnd staub/  
 vnnnd mach ein hol Feuer vber den dest  
 mit einem drögen bircken Holz / oder mit  
 einem grossen dännen / oder bircken kohn/  
 vnd blasz dann sitlichen zu / langsam vnd  
 stat / vnnnd sihe fleissig mit zu das es dir  
 nicht erkalt / noch auch nicht zu Heisz gehe  
 vmb das der dest nicht reisse / vnd laß es alz  
 so immer hinweg gehen / biß du sihest die  
 flämlin vergahn vnnnd abnemen vnd thu  
 ein blick / last man es dann außgehn vnd  
 lāscher es ab / so ist es werck Silber / So  
 es aber mit den Wolcken vnd duncckelheie  
 vmbgehn wirdt / läst man es daselbst ab-  
 gehn / vnnnd lescht es ab / so heists brand sil-  
 ber. Aber so es wider kömpt vnd scheint/  
 vnnnd wirdt schön / so ist fein Silber / vnd  
 wann man das silber vom Dest nimbt/  
 so bald / sol es von dem dest gestochen wer-  
 den / je heisser je besser / so bleibt kein vnflae  
 an dem silber hangen.

Silber brennen oder fein  
 machen.

E iiii

Wann