

## Von probierung

sol man treiben. Nimb zu der Marck 4.  
Lot Bleyß/1. Lot Kupffer auff ein dest/2c.

**Gold vom Kupffer zu scheiden**  
im Tigel durch sal alculi/das  
ein König darauß wird.

Mach ein Laugen von falck vnd weyds  
aschen / laß die halb einsieden / darnach  
thu darein ein theil Schwefel/ ein theil sal  
Armoniac / ein theil Salpeter / ein theil  
spangrün / alle klein gerieben / laß es alles  
sieden biß trucken einseude / wie vorgez  
melt.

Nimb Kupffer so viel du wilt / vnd  
zweymal so viel Bley/ korns durch ein bez  
sen / so nimb des kurzen Kupffers 1. lb. o  
der so viel du wilt/ vnd mengs vnder das  
gemacht Puluer/von Schwefel/ salpeter  
mit der Laug/je zu einem lb. 4. Loth/ thu es  
alles in ein Tigel / kleyb ihn zu / setz zu  
schmelzen in ein windofen / des ersten mit  
einem kleinen Feuer / darnach das Feuer  
größer / dz es fliesse/ so setzt sich das Gold  
vnder