

## Schluß.

Am Ende unseres Werkchens halten wir es nicht für überflüssig, demselben noch einige Bemerkungen bezüglich der nöthigen Ordnung und Instandhaltung des Arbeitszeuges sowie wegen der erforderlichen Vorsicht, welche im Umgange mit der Maschine zu pflegen ist, hinzuzufügen.

Erstens muß jeder Maschinenmeister ein zum Zurichten passendes Messer und Scheere sowie eine brauchbare Ahle besitzen und soll er diesen Gegenständen nicht nur immer, weil sie fortwährend gebraucht werden, einen bestimmten Platz geben, sondern auch während des Gebrauches vorsichtig mit ihnen umgehen, damit durch dieselben anderem Material kein Schaden zugefügt wird. Es darf z. B. bei weichem Tuchüberzug niemals, wenn etwas auf dem Cylinder zu machen ist, das Messer angewendet, sondern es muß jedes Mal die Scheere dazu gebraucht werden; das ohnehin nicht billige Tuch wird auf diese Weise zu leicht zerschnitten und giebt alsdann zu allerlei Uebelständen Veranlassung.

Zweitens muß auch alles übrige Arbeitszeug, wie Schraubenschlüssel zc. ebenfalls seinen bestimmten Ort haben; viele geben demselben einen Platz an oder zwischen der Maschine selbst, dies ist durchaus verwerflich, denn nur zu oft wird in der Eile der Arbeit danach gegriffen, ohne zu bedenken, daß durch den Gang der Maschine ein Finger oder Arm verletzt, ja gänzlich verkrüppelt werden kann. Allerdings müssen diese Gegenstände ihren Platz in der nächsten Nähe der Maschine haben, aber nicht gerade an derselben, dies ist ein für alle Mal nicht zulässig. Am besten ist es, man bringt ein kleines Regal an einer Wand, welche am bequemsten