

Dargegen ausbracht:

42. Centn. Rothen Stein/ 4. Löthig/ darinnen 10. Mr. 8. Loth.

Hieraus wird ersehen/das man zu 90. Ct. Erz/ 110. Centn. Kupffer-Er-
ze und Kiesel muß haben/und 110. Karren frische und andere gemeldte Schla-
cken/werden die Steine 4. Löthig an D/ und an 7er hält der Centner 3. in 4.
Pfund.

Wird auff einen hohen Ofen/vor welchem man Montags zu Mittage an-
fähet/oder anlasset/und am Sonnabende zu Mittage wieder ausbrennet/36.
Schichten zu der Hütten-Kosten gerechnet/nehmlich:

Von 1. Schicht Hütten-Zins und Ofen-Geld 6. gr. 9. pf. thut wöchent-
lich uff einen hohen Ofen 11. fl. 12. gr. werden ohnegefahr 160. Körbe Koh-
len verbrandt/sind 120. Stunden/kommet eine Stunde 1 $\frac{1}{2}$. Körbe. Man-
che Woche/nachdem es flusst/werden 5. Schichten gemachet.

Die andere Beschickung uff rohe Arbeit übern hohen
Ofen:

<p>Die erste Schicht.</p> <p>20. Centn. h. Geschür-Affter/ 16. Centn. 7er-Erz von 1$\frac{1}{2}$. in 2. Pf. Kupffer haltend. 8. Centn. Kiesel. 24. Karren frische Schlacken.</p>	<p>Ausbracht an rohen Stein.</p> <p>10. Centn. rohen Stein/4. Löt- thig/ Darinnen 2. Mr. 8. Loth. D.</p>
<p>Die andere Schicht.</p> <p>20. Centn. Affter von h. Geschüre und Of- fen-Brüchen. 16. Centn. 7er-Erz von 1$\frac{1}{2}$. Pf. Kupffer haltend. 8. Centn. Kiesel. 24. Karren frische Schlacken.</p>	<p>Ausbracht.</p> <p>14. Centn. rohen Stein / 4. Löthig. Darinnen 3. Mr. 8. Loth.</p>
<p>Die dritte Schicht.</p> <p>Von dergleichen Beschickung uff rohen Geschür und Ofen-Brüchen.</p>	<p>Ausbracht.</p> <p>11$\frac{1}{2}$. Centn. rohen Stein/ 4. Löthig. Darinnen 2. Mr. 14. Loth.</p>
<p>Die vierdte Schicht.</p> <p>33. Karren gewaschen rohe Geschüre und Ofen-Brüche. 26. Centn. Kupffer-Erz. 11$\frac{1}{2}$. Centn. Kiesel. 36. Karren frische Schlacken.</p>	<p>Ausbracht.</p> <p>18$\frac{1}{2}$. Cent. rohen Stein/ 4. Löthig/ Darinnen 4. Mr. 10. Loth.</p>

Zu dieser Woche rohe Arbeit ist vorgelauffen worden:

40. Centn. Affter von h. Geschür und Ofen-Brüchen.
53. Karren gewaschen rohe Geschür und Ofen-Brüchen.
74. Centn. Kupffer-Erz.
53 $\frac{1}{2}$. Centn. Kiesel.

220 $\frac{1}{2}$. Centn. 108. Karren frische Schlacken.

Dargegen ausbracht:

54. Centn. rohen Stein/ 4 Löthig. Darinnen 13. Mr. 8. Loth Der.
So man des Erzes unterschiedene Sorten hat / als geschieden Erz / gemein
Erz/ Affter/ Schlich und Schlamm / so wird allezeit das geringhaltigste zu
solcher Arbeit genommen / und das beste zum Verschmelzen und zum Ver-
bleyen gehalten.