

V. Reise von Hamburg über Bremen, Osnabrück und Münster, in die Graffshaft Mark, bis Iserlohn. 259 — 272.

Bemerkungen über einige in Hamburg vorhandene Fabriken, besonders die dafige Eisengießerey. 259

Notizen über die Zinkverarbeitung, und besonders das Beschlagen der Schiffe mit Zinkblech, statt des kupfern. 261

Königl. Preuß. Saline Königsborn. 265

VI. Reise von Iserlohn über Edeln nach Lüttich.

273 — 330.

Hoher Ofen in Sunderich. 273

Fingerhut-Fabrik daselbst. 274

Messingwerk in der Grüne bey Iserlohn. 278

Goecke's Eisenhütten-Anlagen zu Elbelingen. 279

Bronce-Fabrik von Fried. Schniemann in Iserlohn. 285

Überzugs-Firniß. 287

Englische Nadel-Schauermühle bey Altgeld zu Niederhämern. 287

Englische Politur. 291

Drath-Fabrik bey Limburg von Hrn. Boning. 292

Bügel- und Sporn-Fabrik zu Iserlohn. 292

Plattir-Fabrik daselbst. 293

Nadel-Schauer- und Schleif-Mühle von Kippers, am Westiger Bach. 294

Papier-Fabrik von Eppinghaus. 295

Anstalt zur chemischen Bleiche des Papierzeuges. 296