
III.

Reise von Prag über Horzowitz, Carlsbad, Freyberg, Dresden nach Berlin.

Eisenhüttenwerke bey Horzowitz. Quecksilbergewinnung zu Horzowitz. Carlsbad. Freyberg. Die neu erbauten Cupuloöfen auf dem Rauchhammer bey Mülfenberg. Pechöfen bey Tzernagoste. Berlin.

Eisenhüttenwerke bey Horzowitz. *)

Diese dem Grafen von Wrbna zugehörigen Fabriken liegen 8 Meilen S. W. von Prag in einem Umkreis von anderthalb bis 2 Stunden um das Städtchen Horzowitz herum; und zwar die eine und Hauptparthie, bey dem Dorfe Kommorau, und die zweyte bey dem Dorfe Giniez. Im Städtchen selbst sind mehrere Schwarz- und Weißblech-Arbeiter und Schmiede, die jedoch alle für eigne Rechnung arbeiten. Eine ebenfalls hier befindliche, weitläufige Löfelfabrik gehört zum Werke selbst. Da ich diese Fabrik zuerst besah, so mag die Beschreibung derselben den Anfang machen, was auch unbeschadet der Ordnung im Vortrage gar wohl wird geschehen können.

*) Eine gute Beschreibung dieser Werke von Bruck's-Patron (Hütten-Besitzer) Heickenskjöld findet sich im 5ten Hefte der Samlingar i Bergsvettenskapen, S. 32.