

		fl.	fr.
Maschinkeffel	• • • • • Ctr.	21	8
Mörser	• • • • • —	} 23	8
Defen	• • • • • —		
Pressen	• • • • • —		
Röhren	• • • • • —		
Schmelzkessel	• • • • • —	verschieden	
Schrauben mit Spindel	• • • • • —	} 20	8
Walzen	• • • • • —		
Wasserröhren	• • • • • —	} 25	8
Wellzapfen	• • • • • —		
Zylinder	• • • • • —		
— gebohrte	• • • • • —	31	28

Geschmiedetes Eisen.

Pflugschaar und schwere Radreise, die Waag	• • • • • —	6	36
Radreise, leichte	• • • • • —	6	30
ordin. Eisen von 1 bis 3 stäbig	• • • • • —	5	45
— — von — 4 bis 6 stäbig	• • • • • —	6	
— — von — 7 bis 9 stäbig	• • • • • —	6	15
Zain, fein	• • • • • —	6	30
— stark	• • • • • —	6	24
Fahreis, von 1 bis 6 stäbig	• • • • • —	6	36
— von 7 bis 9 stäbig	• • • • • —	6	45

Blech, Löffeln und Drath.

Hurtenblech	• • • • • —	58
Boden und Sturz	• • • • • —	54
— Ausschuß	• • • • • —	40
W + Blech	• • • • • —	118
— vorder	• • • • • —	114
— Sengler	• • • • • —	110
— Ausschuß	• • • • • —	108
S +	• • • • • —	62