

IV.

Reise von Berlin nach Hamburg.

Eisengießerey zu Berlin. Bemerkungen über das Dachdecken mit Zink, und überhaupt über einige verschiedene versuchte Anwendungen des Gaarzinkes und der Zinkbleche in der Technik. Über das im Zinke neu entdeckte Metall. Dornische Brandtweinbrennerey und Essigfabrik in Berlin. Königliche Porzellainfabrik zu Berlin. Sanitäts-Geschirr-Fabrik bey Charlottenburg. Das Dampfschiff von Berlin nach Charlottenburg. Das Kalkgebirge bey Rüdersdorf unweit Berlin. Königl. Alaunwerk bey Freienwalde. Schicklersche Messerfabrik bey Neustadt Eberswalde. Kupferhammer bey Neustadt Eberswalde. Das Messingwerk zu Heegermühle bey Neustadt Eberswalde. Papierfabrik zu Wolfsinkel. Eisenspalterey bey Neustadt Eberswalde. Schwefelsäurefabrik zu Oranienburg. Glashütte bey Zechlin. Schicklersche Spiegelfabrik bey Neustadt an der Dosse. Hoher Ofen — Königl. Kupfer-Saigerhütten-Werk bey Neustadt an der Dosse. Hamburg.

Eisengießerey zu Berlin.

Eine der angenehmsten Genüsse für den Freund der Künste und Gewerbe gewährt unstreitig die Besichtigung einer so vollendeten Werkstatt des Kunstfleißes, als die-