

VIII.

Rückreise durch Sachsen und Schlesien nach Pohlen.

Pechhütte bey Ilmenau. Porzellanmasse-Mühle bey Ilmenau. Steingut (Emilian) Fabrik zu Elgersburg. Suhl. Zustellung eines Stahlfeuers, welche in Suhl selbst sehr geheim gehalten wird. Etwas über die Beschickung der hennebergischen Blauöfen, des darinne ausgeschmolzenen Roheisens und der daraus gefertigten Produkte. Verarbeitung der Frischschlacken. Bleiweiß-Fabrikation um Suhl. Die Suhler Gewehr-Fabrikation. Fabrikanstalt von Wolfgang Kummer. Weitere Bemerkungen über einige hiesige Merkwürdigkeiten. Glashütte in Stüzerbach. Eisenhüttenwerk zu Günthersfeld. Pollmanns Stahlhammer bey Ludwigsstadt. Ein Wort über die Glashütte und Porzellan-Fabrik zu Tettau. Bitriolwerk zu Kazwisch. Hüttenwerke zu Kupferberg im schlesischen Riesengebirge. Arsenikwerk zu Altenberg, unweit Kupferberg. Schwefel und Bitriol-Werk zu Rhonau. Die Steingut-Fabrik zu Proskau bey Oppeln. Rückkehr nach Pohlen.

Von Neuhof aus, wo man die große Landstrasse, die von Frankfurt nach Leipzig führt, verläßt, und dann seitwärts über Gersfeld und Bischofsheim abbricht, ist der Weg außerordentlich gebirgigt, und besonders in dieser