

- F. Der Spitz / so die langlecht Seul haltet / die gedrehet soll werden.
 G. Der vn bewegliche Kopff in dem der Spitz ist.
 H. Die flusst an den beweglichen Köpffen.
 I. Der Künstler oder Werckmeister.
 K. Die viereckichte löcher / in dem einen beweglichen Kopff.

Die 10. Figur /

Abermal ein andere art / einer künstlichen Drehbanck
 das Gewind einer Schrauben am vmbgang einer jeden
 Figur zu drehen.

Nit dieser Sort von Drehbäncken kan man allgemach den
 Innern theil / oder das Gewind an einer Schrauben (was
 die auch für ein form hat) am vmbgang oder schweiff einer
 jeden runden oder garzen / oder auch wie ein Ey vnd spitziger Kege
 geformten Figur graben. Sie ist aber folgender massen be-
 schaffen.