

## Der Mechanischen Instrumenten

Die eusserste zahl ist in 100. kleine theil mit 10. 20. 30. 40. etc. verzeichnet/abgetheilt/ darzu dienet ein sonderlicher Zeiger/ in der figur mit B. verzeichnet/ welcher die Schritt des Mans zu Fuß/ oder des Rosses/ oder aber die umbschweb der Räder zu Gutschen anzeigt.

Die ander Abtheilung ist in 120. kleine theil / deren jedes 100. gilt (machen 12000.) abgetheilt/ hat auch sein eygnen Zeiger/ in der figur mit C. verzeichnet. Dieser zeigt an/ wenn man diß Instrument gebraucht/ wie viel hundert Schritt man zu Fuß oder zu Pferde gethan / oder aber wie viel hundert mahl das Radt der Gutschen umbgegangen sey. Dann wann der Zeiger B. seine 100. kleine theil umb und umb gethan hat/ so ist der Zeiger C. nur 1. von seinen 120. kleinen theilen (so 100. Schritt oder umbschweb des Radts/ wie gemelt/ andeuten) vortgerückt. Also daß da der Zeiger B. 10. mahl umb und umb gegangen ist/ wird der Zeiger C. auff der zahl 1000. stehen/ darauß zuschliessen / daß man 1000. Schritt zu Fuß/ oder zu Ross/ oder aber daß das Radt 1000. mahl umbgegangen sey. Also wird dir die zahl / da dieser Zeiger C. auffstehet/ allzeit andeuten/ wie viel hundert Schritt du gegangen/ oder geritten/ oder aber wie viel hundertmahl das Radt der Gutschen umbgangen. Der Zeiger B. aber zeigt an/ wie viel Schritt/ oder wie offtmahl das Radt umbgelauffen sey.

Diß Instrument hat auch an der hintern seiten zween haken wie in der nachfolgenden 3. Figur bey L. zu sehen/ damit es bequemlich am Gürtel/ da man zu Fuß gehet/ oder an des Pferdes Sattel/ oder an die Gutschen angehefft werden kan. Es gehöret auch darzu ein Eysen/ in der vorigen figur mit D. angedeutet/ so an der Ar der hinder Räder / da man diß Instrument zu Gutschen gebrauchen wil / angeschraubt werden muß/ Davon weiter hernacher.

CAPVT