

langsam fortfahren/wan du dan ans end des Walds/oder ans eusserste Thor der Statt kommen bist / so mercke wo die Zeiger C. vnd B. einfallen / vnd schreibe solches auff / da du aber alsdann etwan durch ver hinderung nicht soltest dieweil haben / darnach zusehen / so mache nur das Schnürlein des Instruments / so an der Zugfedern F. gespannt / loß / so wird der Zeiger weiter nit verrückt werden / da du dann die weil hast / schätze ich man findet den Zeiger C. auff 1200. vnd den Zeiger B. auff 70. so ist dann das Radt 1270. mahl herumb gangen / welche zahl mit 14. multiplicirt / kommen 17780. Schuch / / das der Waldt lang oder die Statt von einem Thor zum andern weit ist.

CAPVT VI.

Wie man ein ganze Landschaft oder Augenschein von 2. 3. 4. oder mehr meil / mit diesem Instrument vnd dem Planimetro absehen / abmessen vnd auff s Papier bringen soll.

¶ A man mit der Gutschen ein Landschaft absehen vnd fleissig mercken will / muß man das grundtreissend Instrument Planimetrum, so wir in vnserm ersten tractat beschrieben / mit auff der Gutschen haben / vnd wil ich dir zu mehrer Nachricht eben die figur / so alda Cap. 12. beschrieben / hie auch vorstellen.

Lasse dich duncken / das † C. in dieser figur sey das Ort / da du mit der Gutschen außfahrē wollest / so rücke die Zeiger dieses Instruments oben auff / vnd sehe ehe dann du fortfahrest mit dem Instrument Planimetro auff C. nach dem Baum oder Stecken mit nu. 2. dieweil diese weite ein gerade Gassen vnd absehen ist / so berürt die Nadel 133. vnd da du mit dem Wagen biß gehn numero 2. gefahren bist / so findest du den Zeiger C. auff 2. Grad / vnd den mit B. an seinem Anfang / welches andeutet das das Gutschen Radt 200. mahl ist vmb gangen / schreibe solches auff / wie hieneben zusehen.

Berührt