

die dem Reparatur fremd sind und verborgen bleiben, um wieviel mehr dem berufsfremden Mechaniker oder Ingenieur. Die Uhrmacher als ausgesprochene Reparateure verkennen daher den Fabrikgroßuhrmacher durchaus. Er ist mehr als ebenbürtig, nur sein Wissen und Können liegt auf anderem Gebiete. Mit seiner Ansbildung steigt und fällt die Güte des Fabrikates. Da wir Uhrmacher dieses Fabrikat vertreiben und davon leben, so haben wir ein großes Interesse, seine Ausbildung in unserem Sinne entwickelt zu sehen und zu fördern.

Meine Herren Kollegen, schauen Sie einmal in die technischen Bureaus der Großuhrenfabriken, da hocken bereits die Hälfte Mechaniker darin, die vielleicht ehemals eine Mechanikerschule mit mehr oder weniger Erfolg besucht haben, als sogenannte Uhrenkonstrukteure. Diese Leute tragen ungemein viel Unheil und Verwirrung in die Uhrmacherei hinein in Arbeitsmethoden, in Konstruktions- und Größenverhältnisse, in Material, in der Fachsprache usw. Hat jemand meiner Fachgenossen in der Uhrmacherei schon jemals was von einem Zahnkopf, einem Zahnfuß, einem Kopfkreis usw. gehört, von einer Sperrklinke, einem Fräser usw.? Alles Dinge, die in der Mechanik oder im Maschinenbau sicher zutreffend sind, für die Uhrmacherei stimmen sie aber nicht. Mit diesen Worten will ich absolut die Mechaniker oder die Ingenieure in ihrem Können nicht herabsetzen, sie mögen tüchtige Leute in ihrem Berufe sein, aber sobald sie in einen fremden Beruf übergehen, den sie nicht von vornherein bei tüchtigen Uhrmachermeistern oder sonstigen tüchtigen Uhrmachern erlernt haben, werden sie Stümper sein und bleiben, daher nicht die Fähigkeit haben, Großuhrmacher anzulernen oder zu prüfen. Sie werden ein klägliches Ergebnis liefern.

Die Mechaniker mögen bei ihrem Apparate- und Maschinenbau bleiben, der Beruf ist vielseitig, interessant und schwierig genug. Wir Uhrmacher werden mit unseren Uhren schon allein fertig werden, wir sind nicht talentloser, nur weil wir Uhrmacher sind. Wir haben hervorragend tüchtige Leute in unserem Fache.

Daß wir solch mangelhafte Zustände in der Lehrlingsausbildung der Großuhrenfabriken haben, liegt in den Verhältnissen der Fabrikation begründet, auch mit daran, daß alle unsere Fabrikanten keine Uhrmacher sind, sondern nur Kaufleute. Alles wird nur vom

kaufmännischen Gesichtskreis aus angesehen. Das Technische ist ihnen fremd und sie können daher nicht befruchtend einwirken; mangelhaftes Fabrikat ist das Endresultat, insbesondere, wenn berufsfremde Hände, wie Mechaniker und Ingenieure, dazwischen sind. Dann spielt auch noch eine Rolle, daß man gelernte Leute nicht gern beschäftigt, weil sie nach dem Tarif einige Pfennige mehr erhalten müssen. Daher auch so viele Klagen der Uhrmacher über Fabrikationsmängel. Aber wieviel Mängel und Konstruktionsfehler stecken noch in den Uhren, die der Reparatur gar nicht kennt und erkennt, von denen der Schrei in den Fachzeitingen nicht widerhallt, man nichts davon hört.

Heute ist es noch so, daß die Fabrikgroßuhrmacherlehrlinge ihre Gesellenprüfung noch vor Uhrmachermeistern ablegen. Wehe aber von dem Zeitpunkte ab, wo diese ihre Prüfung vor den Mechanikermeistern abzulegen haben. Diese Lehrlinge werden zu einem Zwitterdinge gestempelt. Sie werden stets eine schlechte Note erhalten, trotzdem sie sehr gut sein können, weil doch die Werkzeuge, die Handgriffe, die Arbeitsmethoden, die Fachkenntnisse, Fachsprache der Mechaniker ganz andere sind als die der Uhrmacher. Die Ausgelernten sind jetzt Feinmechaniker, sie werden später auch ihre Meisterprüfung in dem Feinmechanikerberufe machen müssen. Die Großuhrenmacherei wird dann allmählich innerhalb 10 Jahren ganz schmerzlos in die Mechanikerei übergehen. Und wehe dann, ihr armen Uhrmacher, was werdet ihr dann für Zeug von Uhren haben und eine Auswahl von Versuchskrüppeln, daß es euch grün und blau vor Augen wird. Und wird es dann überhaupt noch nötig sein, Uhrmacher sein zu müssen, um Großuhren in den mittleren oder großen Städten zu verkaufen? Kann diese Ware denn nicht jedes andere Geschäft in Massen vertreiben?

In letzter Stunde möchte ich nun nochmals die gesamten deutschen Uhrmacher warnen, den vom württembergischen Landesverband eingebrachten Antrag anzunehmen; dafür aber dahin zu wirken, daß möglichst die deutschen Uhrenfabrikanten des Schwarzwaldes sich einsetzen, eine Uhrenindustrieschule für Großuhrmacher zu schaffen, an deren Spitze ein tüchtiger, theoretisch und praktisch gebildeter gelernter Uhrmacher stehen müßte. So wie das deutsche Handwerk sich Ausbildungsstätten geschaffen hat, so sollte es auch die Industrie zu ihrem Vorteile tun. Fried. Kramer.

Nauener Koinzidenzsignale

(Zu dem Aufsatz auf Seite 407)

Tabelle I.

Die Tabelle gibt die mittlere Zeit, die bei den einzelnen Zeichen seit Beginn der Signalabgabe (Anfang des ersten Striches) verflossen ist, wobei Nr. 1 das erste Punktisignal bedeutet. Der angenommene Zeitraum zwischen dem ersten und dem letzten (301.) Zeichen beträgt 293,12 s. Wenn diese Zahl vergrößert (verkleinert) wird, sind auch die Zahlen der Tabelle gemäß den Angaben der Tabelle 2 zu vergrößern (verkleinern).

Nr.	m	s	Nr.	m	s	Nr.	m	s	Nr.	m	s	Nr.	m	s	Nr.	m	s	Nr.	m	s	Nr.	m	s			
1	0	0.977	35	0	34.197	69	1	7.418	103	1	40.638	137	2	13.858	171	2	47.078	205	3	20.299	239	3	53.519	273	4	26.739
2	1	1.954	36	35	35.174	70	8	8.395	104	14	41.615	138	14	8.35	172	48	48.055	206	21	21.276	240	54	54.496	274	27	27.716
3	2	2.931	37	36	36.151	71	9	9.372	105	42	42.592	139	15	8.12	173	49	49.033	207	22	22.253	241	55	55.473	275	28	28.693
4	3	3.908	38	37	37.129	72	10	10.349	106	43	43.569	140	16	7.89	174	50	50.010	208	23	23.230	242	56	56.450	276	29	29.670
5	4	4.885	39	38	38.106	73	11	11.326	107	44	44.546	141	17	7.66	175	50	50.987	209	24	24.207	243	57	57.427	277	30	30.647
6	5	5.862	40	39	39.083	74	12	12.303	108	45	45.523	142	18	7.43	176	51	51.964	210	25	25.184	244	58	58.404	278	31	31.625
7	6	6.839	41	40	40.060	75	13	13.280	109	46	46.500	143	19	7.21	177	52	52.941	211	26	26.161	245	59	59.381	279	32	32.602
8	7	7.817	42	41	41.037	76	14	14.257	110	47	47.477	144	20	6.98	178	53	53.918	212	27	27.138	246	60	60.358	280	33	33.579
9	8	8.794	43	42	42.014	77	15	15.234	111	48	48.454	145	21	6.75	179	54	54.895	213	28	28.115	247	61	61.335	281	34	34.556
10	9	9.771	44	42	42.991	78	16	16.211	112	49	49.431	146	22	6.52	180	55	55.872	214	29	29.092	248	62	62.313	282	35	35.533
11	10	10.748	45	43	43.968	79	17	17.188	113	50	50.409	147	23	6.29	181	56	56.849	215	30	30.069	249	63	63.290	283	36	36.510
12	11	11.725	46	44	44.945	80	18	18.165	114	51	51.386	148	24	6.06	182	57	57.826	216	31	31.046	250	64	64.267	284	37	37.487
13	12	12.702	47	45	45.922	81	19	19.142	115	52	52.363	149	25	5.83	183	58	58.803	217	32	32.023	251	65	65.244	285	38	38.464
14	13	13.679	48	46	46.899	82	20	20.119	116	53	53.346	150	26	5.60	184	59	59.780	218	33	33.001	252	66	66.221	286	39	39.441
15	14	14.656	49	47	47.876	83	21	21.097	117	54	54.317	151	27	5.37	185	60	60.757	219	33	33.978	253	67	67.198	287	40	40.418
16	15	15.633	50	48	48.853	84	22	22.074	118	55	55.294	152	28	5.14	186	61	61.734	220	34	34.955	254	68	68.175	288	41	41.395
17	16	16.610	51	49	49.830	85	23	23.051	119	56	56.271	153	29	4.91	187	62	62.711	221	35	35.932	255	69	69.152	289	42	42.372
18	17	17.587	52	50	50.807	86	24	24.028	120	57	57.248	154	30	4.68	188	63	63.689	222	36	36.909	256	70	70.129	290	43	43.349
19	18	18.564	53	51	51.785	87	25	25.005	121	58	58.225	155	31	4.45	189	64	64.666	223	37	37.886	257	71	71.106	291	44	44.326
20	19	19.541	54	52	52.762	88	25	25.982	122	59	59.202	156	32	4.22	190	65	65.643	224	38	38.863	258	72	72.083	292	45	45.303
21	20	20.518	55	53	53.739	89	26	26.959	123	60	60.179	157	33	3.99	191	66	66.620	225	39	39.800	259	73	73.060	293	46	46.281
22	21	21.495	56	54	54.716	90	27	27.936	124	61	61.156	158	34	3.77	192	67	67.597	226	40	40.817	260	74	74.037	294	47	47.258
23	22	22.473	57	55	55.693	91	28	28.913	125	62	62.133	159	35	3.54	193	68	68.574	227	41	41.794	261	75	75.014	295	48	48.235
24	23	23.450	58	56	56.670	92	29	29.890	126	63	63.110	160	36	3.31	194	69	69.551	228	42	42.771	262	76	76.991	296	49	49.212
25	24	24.427	59	57	57.647	93	30	30.867	127	64	64.087	161	37	3.08	195	70	70.528	229	43	43.748	263	77	77.969	297	50	50.189
26	25	25.404	60	58	58.624	94	31	31.844	128	65	65.065	162	38	2.85	196	71	71.505	230	44	44.725	264	78	78.946	298	51	51.166
27	26	26.381	61	59	59.601	95	32	32.821	129	66	66.042	163	39	2.62	197	72	72.482	231	45	45.702	265	79	79.923	299	52	52.143
28	27	27.358	62	60	60.578	96	33	33.798	130	67	67.019	164	40	2.39	198	73	73.459	232	46	46.679	266	80	80.900	300	53	53.120
29	28	28.335	63	61	61.555	97	34	34.775	131	68	68.996	165	41	2.16	199	74	74.436	233	47	47.657	267	81	81.877			
30	29	29.312	64	62	62.532	98	35	35.753	132	69	69.973	166	42	1.93	200	75	75.413	234	48	48.634	268	82	82.854			
31	30	30.289	65	63	63.509	99	36	36.730	133	70	70.950	167	43	1.70	201	76	76.390	235	49	49.611	269	83	83.831			
32	31	31.266	66	64	64.486	100	37	37.707	134	71	71.927	168	44	1.47	202	77	77.367	236	50	50.588	270	84	84.808			
33	32	32.243	67	65	65.463	101	38	38.684	135	72	72.904	169	45	1.24	203	78	78.345	237	51	51.565	271	85	85.785			
34	33	33.220	68	66	66.441	102	39	39.661	136	73	73.881	170	46	1.01	204	79	79.322	238	52	52.542	272	86	86.762			