

Berg Termini und Phrasen.

Brenofen / ist ein groß gewölbter Ofen mit einem mundloche als ein Backofen darinnen der Schlich geröstet / gebrennet und also die Unart in demselben getaubet wird.

Brenofen / anlassen / Ist denselben anzünden.

Brand Silber / Ist fein Silber und hält die Marck 15. Lot. 3. qventgen.

Brenn Meister / so bestellet daß die Rosten recht getaubet und gebrennet werden.

Brand Proba / Ist dieselbe so auß dem Brand Silber genommen wird umb zu erfahre / ob es auch den rechten Halt habe.

Brand Silber beschicken / ist Kupffer den Silber vorschlagen.

Bremmer / Ist ein Ort wo der Schacht gesprengt.

Bünen in Schacht / sind die Absätze in Schacht / so umb desto besser die Fahrten anzuhespen und dem Bergleuten die Fahrung zu erleuchtern gemacht sind.

Büne / Ist das oberste Theil des Schlem Grabens von welchen das Schoß Gerinne gesaubert wird.

Büntrecker / sind Knaben so das Schoß gerinne uff die Büne mit Trögen tragen.

E.

Capelle / Ist ein von Aschen gefertigtes Näpfflein so die Probierer brauchen.

Churfürsten seggen / Ist die Schrotlinge zur rechten breite und runde bringen.

Creutz Gang / Ist wenn die Gänge qver über einander seyn / und gleichsam ein Creutz machen.

Creutz oben in Gapeil / Ist welches den Spissbaum haltnüß giebet.

D.

Darr Ofen / ist darinnen die Rinstöcke gedörrēt / und das übrige Bley und Silber fortan abgetrieben wird.

Darr Blech / Ist so vor den Darr Ofen gesezet wird.

Darr Balcken / sein Eisen von 2. Cen. so auff den Darrofen ligen.

Darrkratz / Ist was in Darroffen von Kupffer noch beyammen bleibet.

Deumling / sind kleine Hölzer an dem Stempffeln / worunter die Hebarmen treten / und die Stempffel uffheben.

Donlege / Ist flach oder schübisch.

Donleger Schacht / Ist ein flacher Schacht / der hangendes und liegendes hat.

Dörner / heissen / die Schlacken so von seigern übrig bleiben / und noch Metall bey sich führen.

Drüsen / sind durch die Witterung zermülmelte und durchlöcherete Erze gleich als wenn sie von Bienen ausgesogen wären.

Drüsen erschlagen / Ist solche durchlöcherete Erze antreffen.

E. iij

Durch