

Register diß Buchs vom Gebrauch der Geometrischen Instrumenten.

Die Capitel des ersten Theils.

	Cap	pag	
Wie man soll messen durch calculation auf vnderchiedliche maniren alle vnbeängliche	Lengten/weiten mit hulff des Quadraten/Lengen mit dem winckelkreuz.	1	11
	Weiten / breiten / oder distantien zwischen vnderchiedlichen dingen	2	16
	Distantien von einigen höhen.	3	21
	Höhen durch den schatten der Sonnen oder des Mondts.	4	23
	Höhen mit hulff der Quadrantē vñ anderst	5	28
	Höhen durch zween standt.	6	33
	Distantien vnd höhen / ohne fur sich noch hinderwarts gehen.	7	45
	Höhen die auff einem berg oder andern höhen stehen.	8	48
	Dieffen mit hülff des Quadranten.	9	51
	Wie man soll mässen die mittellini vnd den vmbblauff des Erdbodens.	10	53
		11	53

Die Capitel des andern theils.

	Cap	pag	
Wie man ohne calculation soll messen alle vnbeängliche	Lengen auff vnderchiedliche maniren	1	56
	Lengen von einiger höhen	2	61
	Breiten/weiten oder distantien von vnderchiedlichen dingen.	3	64
	Höhen mit vnderchiedlichen Instrumentē.	4	68
	Höhen durch zwen standt vnd anderst	5	70
	Höhen stehendt auff einem berg oder andern höhen	6	75
	Dieffen durch vnderchiedliche mittel	7	79
	Wie man soll messen die lenge einer laiter / dar an man nur das eine ende sehen mag / mit mehr andern kunstliche dingē	8	83

Wie