



Schankapparate mit Luftpumpe,
direct vom Fass.




Mit einfachem Schnabelschankhahn,

M ₁₂	- bronzirt, leicht Mod.	M 18.—	, schwer Mod.	M 22.—
M _{12a}	- do. mit Hebel	„ 22.—	, „ „	„ 25.50
	polirt	mehr	„ 4.—
	vernickelt	„	„ 8.—
	mit kantigem Schankhahn	„	„	„ 3.50



Mit einfachem Schnabelschankhahn,

M ₁₄	- bronzirt, leicht Mod.	M 25.—	, schwer Mod.	M 29.—
	polirt	mehr	„ 5.—
	vernickelt	„	„ 10.—
M _{14a}	- mit kantigem Schankhahn	„	„	„ 3.50



Mit einfachem Schnabelschankhahn,

M ₁₅	- bronz., leicht Mod.	M 28.—	, schwer Mod.	M 32.—
	polirt	mehr	„ 5.—
	vernickelt	„	„ 10.—
M _{15a}	- mit kantigem Schankhahn	„	„	„ 3.50
	1 Schnabelhahn zum Anlöthen	„	„ 2.30
	1 „ mit Verschraubung	„	„ 3.40
	polirt	mehr M 0.80	resp. „	„ 1.10
	vernickelt „	„ 1.30	„	„ 1.60
	1 kantiger Schankhahn zum Anlöthen	„	„ 3.50
	1 „ „ mit Verschraubg.	„	„ 4.70
	polirt	mehr M 1.—	resp. „	„ 1.30
	vernickelt „	„ 1.50	„	„ 1.80