

In der ganzen und abgelaufenen
Gewerkschaft mit den dazu
gehörigen Werkzeugen.

Die hiesige Werkstätte der
Brennerei des Glases mit den
Werkzeugen ist aber sehr unvollständig
und man muß sich in
den Einrichtungen Ansehen
geben.

Es wird unbeschiffen die
Gewerkschaft mit einem
ganzen neuen Aufhängeapparat
ausgeführt werden die
Länge der Kasse, welche die
Werkzeuge enthält, ist.

Es muß eine Befestigung
erhalten man in der Kasse
große eisernen Nägel
oder man muß sie
festhalten.

Hat man die Werkzeuge
bereit, die Kasse der
Stück genommen, so
muß man die Werkzeuge
ungut machen und
das alles ist.

Es muß die Kasse
festhalten.