

MATIÈRES COLORANTES ROUGES

ROUGES ACIDES

Cette série est très nombreuse et encore ne signalons-nous ici que les types principaux.

Nous avons d'abord les rouges francs, consommés principalement par la laine

- Le ponceau de xylidine,
- L'écarlate de crocéine,
- La crocéine brillante M,
- L'écarlate de Biebrich,
- Le ponceau cristal 6 R,
- Le rouge solide (Echtroth),
- La coccine,
- Le rouge d'anisol,
- L'azococcine ou ponceau de Mannheim,
- Le rouge pour drap (Tuchroth),
- Le rouge de phénétol ou coccinine,

Puis viennent les colorants dont la nuance est plus bleue

- L'écarlate 7 B,
- Le ponceau S,
- La fuchsine S,
- L'azorubine,
- Le rouge de Magdala,
- L'azoéosine,
- La rosazurine,
- L'azocarmin,
- L'azarine,