

Einige Bemerkungen über die Wasser-
haltung bey dem Grubengebäude. Hutschacht
Sege:

Es ist nicht zu bezweifeln,
daß bey dieser Grube Vorrichtungen
guthesam werden könnten, wo
durch die sämtlich zu fließenden
Grundwasser zu Tümpeln zu
halten wären, denn ob hier gleich
ein bedeutender Zufluß in den
Tümpeln statt findet; so hat man
auch vor andern Tümpeln noch ein
unbenutztes Gefälle vor zu
graben und ein kleineres nach hinlegen
können.

Daß die Wasserhaltung sehr
unvollständig, ist
sicher, daß die Grubenstrukturen
ungleich sind untereinander
guthinhalten sind,