

lichte „Farbigkeit“ bringt es bis auf sieben verschiedene Oberflächen und Materialien an einem Element eines Typensatzes.

Anhand dieser wenigen Beispiele ist eindeutig abzuleiten, daß der Entwicklungsstand bei Ausstattungselementen für den Küchenbereich in der DDR kein internationales Niveau erreicht. Eine Vielzahl an Modellen mit gleichen Abmessungen, gleichen Funktionen und undifferenzierter Gestaltung in einer Preisgruppe genügt nicht den Anforderungen qualitäts- und konsumgerechter Versorgung unserer Bevölkerung. Eine geringere Anzahl von Modellen mit größerer Variabilität in Funktion und Gestaltung wäre weitaus effektiver nicht nur für den Verbraucher, sondern auch für die industrielle Produktion. Auf der Grundlage der vorhandenen Materialbasis sind längst noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Die Aufgabe, die an den Gestalter gestellt ist, kann jedoch nur gelöst werden, wenn er sich in seinem Verantwortungsbereich als Vertreter des poten-

tiellen Kunden begreift. Das bedeutet, daß er schon bei der Aufgabenstellung interdisziplinär mitarbeiten muß. Ohne Einbeziehung aller wichtigen Teilbereiche und ohne die Koordinierung und Delegation der anstehenden Probleme ist die Aufgabe, durchgängige Systeme mit hoher Qualität in Funktion und Gestaltung zu schaffen, nicht lösbar. Die Verantwortlichkeit der Gestalter darf eben nicht an der Stelle enden, wo das Produkt das Reißbrett verläßt, sondern erst, wenn es auf dem Weg zum Verbraucher die Produktionsstätte verläßt.

■ **Küche – Ausstattung – Gestaltungsvarianten – Typen – Gebrauchswerterhöhung**

18 *Zu geringer Blattunterstand der Arbeitsplatte für die Befestigung solcher Geräte.*

19 *Schlagleiste verhindert bei doppeltürigen Schrankteilen das voneinander unabhängige Öffnen der Türen.*

20 *Der Schwenkeinsatz aus kunststoffummanteltem Stahldraht ist eine Möglichkeit zur rationellen Auslastung bei 600 mm tiefen Behältnissen mit guter Übersichtlichkeit.*

21/22 *Einbeziehung eines Kurzzeitweckers wird zur Effekthascherei in der Gestaltung und führt obendrein zu Verlust an Stauraum.*

