

den Gläser, über außerordentlich stark
hitzenden Zuchtstufen eingestrichen 1/2 Stunden
in lang durchgehenden oder calcinieren
während dieser Zeit Pulver abgerieben und
überdies fein wand. so lange es glü.
fakt wandel beständig mit einem
besonderen Lichte eingestrichen.

Sie setzen mir

- a. Calciniertes Bleiglas.
 - b. Doppelt soviel Natrium Salz.
 - c. Aber geschmolzen vorher getrocknetes, zuletzt
zu einem feinen Pulver geriebenen
Kalk.
 - d. Aber geschmolzen, vorher getrocknetes, zuletzt
zu einem feinen Pulver geriebenen
Kalk, oder Kiesel Sand.
 - e. Ungeschmolzenes Glas.
- Dieser Zugsatz besteht aus 3. in dem Kiesel mit weissen
Kalk, der augenmerklich folgende 3. Gemenge,
ist.

In dem 1. Kapsel. für Gemenge mit 4. Theil
calciniertes Bleiglas, 4. Theil doppelt so
viel Natrium Salz und 1. Theil Pulver von
vorher getrocknetem, vorher in einem
eisernen Mörser geschmolzen und zuletzt
fein geriebenen Kalk.

In dem 2. Kapsel. Die Gemenge mit 4. Theil
doppelt so viel Bleiglas, 4. Theil doppelt so
viel Natrium Salz, 1. Theil doppelt so viel
Kalk und 1. Theil doppelt so viel Kiesel Sand.

In dem 3. Kapsel. für Gemenge mit 4. Theil
doppelt so viel Bleiglas, 4. Theil
doppelt so viel Natrium Salz, und 1. Theil
doppelt so viel Kiesel Sand.

Diese Gemenge werden mir auf einem
Kocher trocken eingestrichen, bis sie wenig
Lage vor dem Bestreichen mit Wasser
am Gewandhaischen deutlich gerinnen können
wirden mit Wasser eingewaschen werden.