

EXPLOITATION DES MASSES.

1^{re} Mine de Couron de Zwickau en Saxe.

Fig. 1. Coupe verticale suivant XY de Fig. 4.



Fig. 2. 1^{er} et 2^e Plans relatifs à la Coupe Fig. 1.



Fig. 3. Plan Relatif à la Coupe Fig. 1. (D'après Mikeltz, Fig. 7.)



Fig. 3. 3^{em} Plan relatif à la Fig. 1.



Fig. 4. 4^{em} Plan relatif à la Fig. 1.



Mine d'Orna d'Altenberg en Saxe.

Fig. 4. Reproduction verticale au plus grand de l'Étage 1-1 bis d'après la Fig. 1. Plan XY.




Fig. 5. Plan relatif aux Fig. 3 et 4.

