

AUFBEREITUNG DER ERZE.

Fig. 1. Waschherd.  
Handarbeit.





Fig. 2. Grundriss



Für Fig. 4, 5, 6.




Fig. 3. Reibegatter.  
Auftrieb



Für die Fig. 4 u. 5.




Fig. 4. Grundriss







Fig. 6. Längenschnitt

Für Fig. 6 u. 7



Erzwäsche.

Fig. 7. Grundriss



Lithographie von H. Schumann.