

Stallplatz, Holzplatz, Feuer-  
gar Land, Kuppel, Kupfer-  
mine und Kupferwerk. In dem  
zu dieser Kunstbauwerk bebringt  
ausgewählte Sch. die Höhe 1/2 Fuß,  
und es ist mit 4-8 Mann  
zu 1/2 bebragt.

C. Die ganz kurze generelle Beschrei-  
nung der nachstehenden Kupfer-  
bearbeitungsarten, die hierunter  
die verschiedenen Gänge nach-  
sendig zeigen.

§ 5.

Wenn die in den folgenden genannten  
den Gänge nun beschrieben sind  
zu zeigen, so nimmt man folgende  
8 Kupferbearbeitungsarten mit  
ihnen an

1. das Besetzen,
2. das Schmelzen,
3. das Aufhängen,
4. das Nacharbeiten,