



Die Spinnerei.

Allgemeines.

Nach dem Berichte über die Pariser Weltausstellung von 1867, bearbeitet von G. Delabar, beträgt der gesammte Baumwollenverbrauch in Europa in Hunderttausenden von Ballen durchschnittlich jährlich:

Land.	1821—1825.	1826—1830.	1831—1835.	1836—1840.	1841—1845.	1846—1850.	1851—1855.	1856—1860.	1861—1866.
England	5,43	7,12	9,03	11,56	13,68	14,58	18,95	22,65	16,69
Frankreich	2,06	2,63	2,78	3,72	4,15	3,55	4,42	5,27	4,4
übr. Europa	1,30	1,47	1,82	2,57	3,14	4,21	6,98	9,63	7,56
Summa	8,79	11,22	13,63	17,85	20,97	22,34	30,35	37,55	28,65

und kommen davon in Procenten auf:

Land.	1821—1825.	1831—1835.	1841—1845.	1846—1850.	1851—1855.	1856—1860.	1861—1865.	1866.
England	62,2	66,25	65,23	65,26	62,6	60,37	58,25	58,08
Frankreich	23,1	20,39	19,79	15,84	14,5	14,03	15,35	14,62
übr. Europa	14,7	13,35	14,97	18,84	22,9	25,60	26,40	27,3
Summa	100	100	100	100	100	100	100	100

Niess, Führer d. Baumwollspinners.