



72

60

40

20

Stuf 6 u. 3 Gang = 9 Gang. 600<sup>er</sup> Maschin 400/200 = 600 Platinen.  
 13 Rissen yr. J. 144/144 = 288 Züge. (Gelbgabermant = 72/72 = 144 Züge.)

M. Tannenhamer  
 14/11.08.  
 Chemnitz

D 743

I Prinyar, Wollkalle, 400 Platinen. II Prinyar, Lindkalle, 200 Platinen.  
 Platinen: 1, 2, 4, 5, u. f. w. Platinen: 3, 6, 9 u. f. w.  
 1. Spitze, Risse: Wollkalle. | : Luv.  
 2. " Rymidspitze: Rot, goldkalle. | : Rot, raris kalle.  
 1 R. 2 Spitze Risskalle

Das Muster wird auf 10 geflagen, dann in der  
 Mitte gefspalten u. an den Rändern gefspalten u. noch  
 einmal geflagen.

P 1437