

400 Plat Vollkanten 1. 2. 4-5 Ab. Famenhauer
 200 " Brindkanten 3. 6 D 695



Grammolt & Schlegel
 Meister für Musterzeichnungen
 BREMEN

1	Rumpf	1 Temp. Halle alles zusammen	2 x 200 = 400 Plat Halle	200 " Länderkanten
2	"	rotf zusammen	alles zusammen	

216 Blatt

P1622