

1.

Bereitung der zur Auflösung des Indigo nöthigen kauftischen Lauge für die Schnell-Indigo-Küpe zum Anfaß (Auflösung) für 1 \mathcal{A} Bengal Indigo.

Man füllt ein reines Gefäß mit 8 Berliner Quart reinem, heißen Wasser, und läßt in dieser Flüssigkeit auflösen $2\frac{1}{2}$ \mathcal{A} Kalk in Stücken. In einem anderen Gefäße mit 8 Berliner Quart reinem heißen Wasser werden 5 \mathcal{A} beste Pottasche gelöst.

Nachdem man diese beiden Laugenflüssigkeiten zusammen gemischt, läßt man dieselben 12 Stunden lang stehn, klärt sie behutsam vom Bodensatz ab und bewahrt sie zum Gebrauch auf; — es ist die zur Auflösung des Indigo nöthige kauftische Lauge. Der von dem Kalk und der Pottasche nachgebliebenen Rückstand wird als unbrauchbar nicht benutzt.

2.

Bereitung des zur Auflösung des Indigo nöthigen Zinn-Oxids, zur Herstellung der Schnell-Indigo-Küpe, für 1 \mathcal{A} Indigo.

Man füllt ein Porzellan- oder Stein-Gefäß mit 4 \mathcal{A} reinem heißen Wasser, setzt demselben 1 \mathcal{A} käufliches Zinnsalz hinzu, nach Lösung des-