

die ganze Columne abtheilen in 48. Theil / und machen dann die spirale Linie / welcher der Mittelpunct der Columne ist / in der Mitten / worvon die Dicke der rechten Columne soll über gebracht werden von Lini bis zu Linie / als man allhier sehen mag. Allein soll man nur Achtung geben daß die vier Zahlen 1 / 2 / 3 / 4 / so auff dem Plant gezeichnet stehen / allein dienen werden zu der ersten halben Auffklimmung / darauff dann das Posement oder Ruheplätzlein anfangen muß von dem Mittelpunct / von oben muß man fortgehen längs den Umblauff des kleinen Zirckels / auß besprechen / daß umb die letzte halbe Auffklimmung zu vollziehen man sich wiederumb muß behelffen mit den vier Pünctlein / gleich wie von unten.

XXXI.

Diese Cornice oder Obenleist / so ich zu unterschiedlichen mahlen ins Werck gerichtet habe / zu Bollendung der Faciaten oder Vorgiebel / und befunden / daß es gar angenehm sey / wie wol es meiner selbst eignen Erfindung ist / so hab ich darumb nicht für unbillig geacht / zu Vollziehung der jenigen / so sich damit wolten behelffen und bedienen lassen / denselben ans Ende dieses Wercklein vorzustellen : Seine Proportion mit dem Vorgiebel ist / daß die ganze Höhe derselben in eilff Theil soll zertheilet werden / davon eine gerechnet vor der Obenleist /
und