

und 30 Raumtheile. Blau 10 15 bedeutet: Blauholz=Abkochung 10 Zwanzigstel Verdünnung und 15 Raumtheile. Kupfervitriol II bedeutet: Die aus Kupfervitriol-Lösung und nach der Vorschrift Nr. II bereitete Abtönungs-Flüssigkeit.

Wenn man nach dem vorstehend beschriebenen Verfahren vollkommene Ordnung in der großen Zahl von Farben und Schattirungen derselben geschaffen hat, so geht die Fabrikation der verschiedensten Lederfarben sozusagen von selbst, die ganze Aufmerksamkeit des Färbers hat sich nur darauf zu beschränken, genau nach den in der Fabrik in Anwendung gebrachten Vorschriften fortzuarbeiten, und wird er seine Kunden immer zufriedenstellen, denn er wird jederzeit im Stande sein, eine einmal gelieferte Farbe genau in der gleichen Schattirung nachzuliefern.

---

## XII.

### Die Farbenmischungen.

Die Farbenmischungen, deren man sich in den Lederfärbereien bedient, müssen, wie schon hervorgehoben wurde, wegen der chemischen Verschiedenheiten, welche zwischen den einzelnen Ledergattungen bestehen, für jede der letzteren andere sein; wir wollen uns darauf beschränken, die wichtigsten Angaben über die betreffenden Verhältnisse für die einzelnen Lederarten zu machen.

#### Echtes Fuchtenleder.

Diese werthvolle Ledergattung, welche wohl von jenen einfach durch Birkentheeröl parfümirten Nachahmungen zu