

Meyer, Gerhard

VII 4° 5396 Sofortbehandlungsmethoden bei elektrischen Unfällen. Erfahrungs-
bericht. Bearb.
29': (Halle (S.): Institut f. Energetik 1954.) 10 S., 2 Bl.Beil. 4°
(Institut f. Energetik. Bericht. Nr 29.)

VII 4° 5396 Die Lastabschaltung mittels Trennschaltern. Erfahrungsbericht.
39': (Halle (S.): Inst. f. Energetik (1955). 7 S., 5 Bl.Beil. 4°
(Institut f. Energetik. Bericht Nr 39.)

VII 8° 7507: ~~Elektronische Rechenmaschinen und ihr Einsatz in der kauf-~~
~~männischen Verwaltung von Industriebetrieben. Mit 1 Falttaf.~~
Würzburg: Physica-Verl. 1960. 150 S. 8°

123 R&S 1 46 30 000

b. w.!

VII 4° 5396, 46: Die Hochspannungsfehlersuche mit dem Störpegelvergleichsmeßgerät
(Bauart Koske). Erfahrungsbericht.
(Halle (S.): Institut f. Energetik (1956). 10 S., 2 Taf. 4°
(Institut f. Energetik. Bericht. Nr. 46.)

XV: 8° ~~2373. R. 239: Berufsschulmethodik Elektrotechnik. Lehrbr. 5-6,~~
Berlin: Verl. Technik 1961-1962. 8°
[7Ex.] 19x = (3) ~~(Lehrbriefe f. d. Fernstudium. Technische Hochschule
Dresden. [R. 239])~~