

wieder reibet oder drehet / damit es dem Instrument Ponte genandt / anhängen möge.

Shears. Sind Instrumente / womit das Glas formirt oder gemacht und vollendet wird.

Scissors. Womit die Glasmacher das Glas abschneiden und vergleichen oder glatt und eben machen.

Cranny. Ist ein rundes Eisen / wie eine Scheibe / worinnen die Glasmacher das Glas reibende oder umbdrehende / desselbigen Hals subtiler machen.

Tovver. Ist ein Eisen / auf dem das Instrument Pontee; inzwischen das Glas warm warm liegt und ruhet.

Unterschiedliche Arthen derer Formen oder Modelle / vermittelst deren die Glasmacher mancherley Figuren und erhobene Bildungen / nach eines jedes wederen Models Eigenschaft und Gestalt künstlich efformiren.

FINIS.

