

Schmiede recht gefordert/ und mit allen wohl gebahret/ und umgegangen werde.

4. Bey Beschickung der Kupffer zu den Frischstucken dahin sehen/ da zwischen Kupffer Frisch- und Zuschlag Bley auch Glote/ und dem darinnen befindlichen Silber eine rechte proportion sey/ damit die Treibe- Werke an gerechten Halt und Gewicht/ von Sanger- Ofen kommen/ denen Kuhnstocken das Silber bey dem Sangern und Dorren benommen werde; Auch die Dorner- Arbeit dergestalt vornehmen lassen/ da die daraus kommenden Kuhnstocke in der schwere / und die Zuschlage am Halt/ wie sich gebuhret/ heraus kommen / und das ubermaige Bley- Brennen verhutet werde.

5. Uber Einnahm und Ausgabe/ es sey Verlag am Gelde/ Vorrath an Silber / Kupffer / Bley und alle dem / was an Nutzungen aus dem Sangerhutten- Wesen erwachset / richtige Verzeichnisse / auch treue und bestandige Rechnungen halten.

6. Mogliche Vorsorge und Versehung thun / da alle benothigte Hutten- Vorrathe an Holz und Kohlen mit Flei zu rath gehalten werde.

7. Bley/ Lehm/ Ziegel/ Breter/ Schindeln/ Treib- Brenn- und Bau- Holz/ Holzer- und Eisen Hutten- Gezahe/ Treib- Asche/ samt aller andern Nothdurfft bey Zeiten/ sonderlich aber die Bleye aus der ersten Hand erkauffen/ und alles mit moglichster Einziehung der Fuhrlohne anschaffen.

8. Was an nothwendiger Besserung der Gebaude vorfallet/ mit den genauesten Costen verrichten/ und alles in nothdurfftigen baulichen Wesen erhalten.

9. Bey Ablo- und Folgung der Gewercken- und anderer Kupffer sich jedesmahl nach denen Befehlichen/ Verordnungen/ und ertheilten Privilegien achten / denen Gewercken / oder deren Abkauffern / die Kupffer zu rechte / ohne einigen Respect liefern.

10. Mit denen daher ruhrenden Einnahmen/ und der Geld- Cassa / dermaen umgeben / da hiervon nichts / als was dem Zehndner zu Bezahlung der Schwarz- Kupffer / und nothwendigen